

**お客様各位**



**アルプ株式会社**

TEL 042-579-0531

FAX 042-579-0533

## **高圧蒸気滅菌器のメンテナンスに関するご案内**

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
高圧蒸気滅菌器の点検・修理・校正について下記の通りご案内させていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

点検・修理・校正を依頼される場合、実施後1年以上の機器の性能及び安全性が維持されることを期待される場所ですが、使用開始後年数を経た機器は各部品の経年劣化が進んでおり、そのご期待にお応えするには困難な場合が多くなりますことを御理解いただきます様お願い申し上げます。特に15年以上経過した機器は、下記の理由によりご使用者の安全を考慮して、点検・修理・校正・部品供給を原則としてお断りさせていただいております。

缶体はSUS304製ですが、缶底部分が腐食(SUS304も腐食します)されて肉厚が薄くなっている、または溶接部にピンホール・亀裂の生じやすい状態になっている等の可能性が高くなっており、また金属疲労によりその他の部分と共に強度的に弱くなってきていると考えられます。劣化した主制御装置、自動空気抜き装置などの機能部品を交換し修理することが可能な場合でも修理費用がかさむ上、圧力容器としての安全上の保証が難しい経過年数となっております。また、各部品の型が古くなり、補修部品の確保・入手が困難になります。

以上